

Утверждаю

Директор СПб ГУП «СПб ИАЦ»

Е.В. Герус

«___» _____ 2016 года

Отчет

выполнения плана по улучшению условий труда по результатам проведения 1 и 2 этапов специальной оценки условий труда (СОУТ)

в СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»

Этапы проведения СОУТ	Место проведения СОУТ	Дата проведения СОУТ	Замечания, выявленные во время проведения СОУТ	Планируемые мероприятия по улучшению условий труда	Фактически выполненные мероприятия по улучшению условий труда
1-й этап	г. Санкт-Петербург, Транспортный пер., д.б, литер А, пом. 7Н, 8Н Помещения на 2-м и 3-м этажах	Май 2016 г.	<p>1. Каб. №201- недостаточное освещение (180-250лк);</p> <p>2. Каб. №202- недостаточное освещение (180-250лк);</p> <p>3. Каб. №211- недостаточное освещение (180-250лк);</p> <p>4. Каб. №301- недостаточное освещение (240лк);</p>	<p>1. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 10 шт., июль 2016.</p> <p>2. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 12 шт., июль 2016.</p> <p>3. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 5 шт., август 2016.</p> <p>4. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 3 шт., август 2016.</p>	<p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 10 шт., июль 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 12 шт., июль 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 8 шт., декабрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 3 шт., октябрь 2016.</p>

			<p>5. Каб.№313- недостаточное освещение (220лк на р/м у входа);</p> <p>6. Каб.№315- недостаточное освещение (250лк)</p>	<p>5. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 2 шт., август 2016.</p> <p>6. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 8 шт., июль 2016</p>	<p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 2 шт., октябрь 2016.</p> <p>6. Заменены потолочные светильники на светодиодные- 8 шт., июль 2016.</p>
2-й этап	г. Санкт-Петербург, Транспортный пер., д.6, литер А, пом. 7Н, 8Н Помещения на 1-м и 4-м этажах	Июнь-июль 2016 года	<p>1. Каб.№101- недостаточное освещение (154-270лк);</p> <p>2. Каб.№109- недостаточное освещение (142-280лк);</p> <p>3. Каб.№111- недостаточное освещение (216-260лк);</p> <p>4. Каб.№112- недостаточное освещение (230-265лк);</p> <p>5. Каб.№114- недостаточное освещение (200-258лк);</p> <p>6. Каб.№214- недостаточное освещение (284-280лк);</p> <p>7. Каб.№401- недостаточное освещение (200лк);</p>	<p>1. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., август 2016.</p> <p>2. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 11 шт., август 2016.</p> <p>3. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 6 шт., 2016.</p> <p>4. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 6 шт., 2016.</p> <p>5. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., 2016.</p> <p>6. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 5 шт., 2016.</p> <p>7. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 1 шт., 2016.</p>	<p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 11 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 7 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 5 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 5 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 1 шт., октябрь 2016.</p>

			<p>8. Каб.402- недостаточное освещение (162лк);</p> <p>9. Каб.№407- недостаточное освещение (106-243лк);</p> <p>10. Каб.№408- недостаточное освещение (174-287лк);</p> <p>11. Каб.№409- недостаточное освещение (210-243лк);</p>	<p>8. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 1 шт., 2016.</p> <p>9. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., 2016.</p> <p>10. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., 2016.</p> <p>11. Заменить потолочные светильники на светодиодные- 2 шт., 2016.</p>	<p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 2 шт., октябрь 2016.</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 4 шт., октябрь 2016</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 2 шт., ноябрь 2016</p> <p>Заменены потолочные светильники на светодиодные- 1 шт., октябрь 2016</p>
ИТОГО				<p>Заменить на 1-4 этажах здания потолочные светильники на светодиодные - 88 шт.</p>	<p>На 1-4 этажах здания произведена замена потолочных светильников на светодиодные – 89 шт.</p>

Главный инженер



Г.Н. Эйсмонт